

FICHE DE CONTRÔLE INSPECTION

INSPECTION IDENTITE / RÉFÉRENCES CLIENT ET VEHICULE					
Propriétaire		Vendeur		Immatriculation	
Marque	Mazda	Type	CX-5	Energie	Essence
1^{ère} Mise en service	2014	Nombre de portes	5	Nombre de places	5
Boite de vitesse	Automatique	Kilométrage :	95119 mile	Couleur :	Rouge
Rachat local - Importé - Concession					
Type de transmission		Consommation			
Puissance moteur	2.0 L	Puissance fiscale			
INSPECTION DOCUMENTAIRE					
Désignation points de contrôles	Présent Bon état	Acceptable	Absent Ou Mauvais	Observations	
Visite technique à jour / date :	X			Expiration en Septembre 2020	
carte grise	X				
carnet entretien			X	Pas de carnet d'entretien dans le véhicule	
Garagiste réparateur (Noms)			X	Pas d'information sur les précédents Garagistes	
Justif. factures (dernier travaux)			X		
Révision à jour / date	X				
Assurance	X				
INSPECTION EXTERIEURE ET CARROSSERIE					
Désignation points de contrôles	Présent Bon état	Acceptable	Absent Ou Mauvais	Observations	
Frappe Numéro Châssis	X				
Pare-brise Avant	X				
Pare-brise Arrière	X				
Etat général de la carrosserie	X				
Etat général de la peinture		X			
Etat des pneus	X				
Etat des vitres latérales	X				
Etat des phares	X				
Etat des feux	X				
Qualité fumée échappement	X				
Etat des rétroviseurs et miroirs	X				
Etat Verrouillage et infra	X				
Etat du coffre arrière	X				
INSPECTION INTERIEUR					
Désignation points de contrôles	Présent Bon état	Acceptable	Absent Ou Mauvais	Observations	
Etat Sièges	X				
Climatiseur	X				
Fonction Radio	X				
Fonction Klaxon	X				
Fonction Clignotant	X				
Etat revêtement intérieur	X				
Fonctionnement lève-vitres	X				
Tableau de bord _ voyants	X				
Fonctionnement essuie-glaces	X				
Bruits interne au démarrage	X				

FICHE DE CONTRÔLE INSPECTION

INSPECTION COMPARTIMENT MOTEUR & ACCESSOIRES

Désignation points de contrôles	Présent Bon état	Acceptable	Absent Ou Mauvais	Observations
Étanchéité chambre de combustion (interne)	X			
Niveaux huiles et autres fluides	X			
Système démarrage (Scanner électrique)	X			
Electronique embarqué (Scanner électronique)	X			
Climatisation (fuite & efficacité)	X			
Bruits étrangers	X			
Etanchéité moteur et Lubrification (externe)	X			
Refroidissement (Ventilation + étanchéité)	X			
Boitier et état câbles électriques (Boitiers fusibles-Relais)	X			

INSPECTION ESSAI SUR ROUTE


Désignation points de contrôles	Présent Bon état	Acceptable	Absent Ou Mauvais	Observations
Réaction du moteur	X			
Réaction de la boite et transmission	X			
Test embrayage _ Manuel	X			
Réaction de la climatisation	X			
Réaction du freinage	X			
Réaction suspension_ tenue de route	X			
Réaction des pneumatiques	X			
Réaction de la carrosserie	X			
Réaction de la direction	X			
Réaction de l'échappement	X			

ACCESSOIRES OPTION

Kit Mains-libres Bluetooth	X	Prise USB	X	Camera	x	Radars de Proximité	Non équipé
----------------------------	---	-----------	---	--------	---	---------------------	-------------------

COMMENTAIRES ET AVIS DE L'INSPECTEUR

Véhicule importé du Canada, en bon état, prévoir entretien des 150000 km.



—	Rayé
+	Gratté
×	Enfoncé