MILAUTO
À vos soins de A à Z

FICHE DE CONTRÔLE INSPECTION

INSPECTION IDENTITE / RÉFÉRENCES CLIENT ET VEHICULE					
Propriétaire		Vendeur		**Immatriculation**	---- JH 01
Marque	Mazda	**Type**	CX 5	**Energie**	Essence
1ère Mise en service	2018	**Nombre de portes**	5	**Nombre de places**	5
Boite de vitesse	Automatique	**Kilométrage :**	23000 Kms	**Couleur :**	Noir
		~~Rachat local~~ - Importé - ~~Concession~~			
Type de transmission	4WD			**Consommation**	5,5 – 8 L/100km
Puissance moteur	2L			**Puissance fiscale**	12

INSPECTION DOCUMENTAIRE				
Désignation points de contrôles	Présent Bon état	Acceptable	Absent Ou Mauvais	Observations
Visite technique à jour / date :	**X**			09/2020
Carte grise	**X**			
Carnet entretien		**X**		
Garagiste réparateur (Noms)		**X**		
Justif. factures (dernier travaux)		**X**		
Révision à jour / date	**X**			

INSPECTION EXTERIEURE ET CAROSSERIE				
Désignation points de contrôles	Présent Bon état	Acceptable	Absent Ou Mauvais	Observations
Frappe Numéro Châssis	**X**			
Pare-brise Avant	**X**			
Pare-brise Arrière	**X**			
Etat général de la carrosserie		**X**		
Etat général de la peinture		**X**		
Etat des pneus		**X**		
Etat des vitres latérales	**X**			
Etat des phares		**X**		Légère Rayure Phare AV D
Etat des feux	**X**			
Qualité fumée échappement	**X**			
Etat des rétroviseurs et miroirs	**X**			
Etat Verrouillage et infra	**X**			
Etat du coffre arrière	**X**			
Etat du bas de caisse	**X**			
Etat des amortisseurs (AV AR)	**X**			
Etat des disques (AV AR)	**X**			

INSPECTION INTERIEUR				
Désignation points de contrôles	Présent Bon état	Acceptable	Absent Ou Mauvais	Observations
Etat des Sièges	**X**			
Climatisation	**X**			
Fonction Radio	**X**			
Fonction Klaxon	**X**			
Fonction Clignotant	**X**			
Etat revêtement intérieur	**X**			
Fonctionnement lève-vitres	**X**			
Tableau de bord _ voyants	**X**			
Fonctionnement essuie-glaces	**X**			
Bruits interne au démarrage	**X**			

MILAUTO
À vos soins de A à Z

FICHE DE CONTRÔLE INSPECTION

INSPECTION COMPARTIMENT MOTEUR & ACCESSOIRES				
Désignation points de contrôles	Présent Bon état	Acceptable	Absent Ou Mauvais	Observations
Étanchéité chambre de combustion (interne)	**X**			
Niveaux huiles et autres fluides	**X**			
Système démarrage (Scanner électrique)		**X**		
Electronique embarqué (Scanner électronique)		**X**		
Climatisation (fuite & efficacité)	**X**			
Bruits étrangers	**X**			
Etanchéité moteur et Lubrification (externe)	**X**			
Refroidissement (Ventilation + étanchéité)	**X**			
Boitier et état câbles électriques (Boitiers fusibles-Relais)	**X**			

INSPECTION ESSAI SUR ROUTE				
Désignation points de contrôles	Présent Bon état	Acceptable	Absent Ou Mauvais	Observations
Réaction du moteur	**X**			
Réaction de la boite et transmission	**X**			
Test embrayage _ Manuel	-			
Réaction de la climatisation	**X**			
Réaction du freinage	**X**			
Réaction suspension_ tenue de route	**X**			
Réaction des pneumatiques	**X**			
Réaction de la carrosserie	**X**			
Réaction de la direction	**X**			
Réaction de l'échappement	**X**			

ACCESSOIRES OPTION							
Kit Mains-libres Bluetooth	**X**	Prise USB	**X**	Camera	**X**	Radars de Proximité	**X**
Clé intelligente	**X**	Coffre Automatique	**X**	Frein à main électronique	**X**	Avertisseur de sortie de voie	**X**

COMMENTAIRES ET AVIS DE L'INSPECTEUR

Véhicule très récent et en parfait état avec plusieurs options dont un avertisseur de sortie de voie, une clé intelligente, le système audio Bose. Léger accrochage sur le phare avant droit à traiter.



- Rayé
- Gratté
- Enfoncé